

Обследование проведено в связи с необходимостью определения технического состояния крыши и чердачного перекрытия МБОУ СОШ № 19 г. Серов по ул. Красногвардейская, 11 г. Серов, с выдачей заключения о его техническом состоянии и возможности его дальнейшей эксплуатации или проведения капитального ремонта.

Целью настоящего заключения является оценка технического состояния обследуемых конструкций, установление их надежности и возможности безопасной эксплуатации в соответствии с требованиями действующих в настоящее время строительных норм и правил Госстроя и Минстроя России, а так же требованиями Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". При выполнении работы для составления настоящего заключения было выполнено следующее:

- собрана вся доступная техническая документация по данному объекту;
- произведено детальное обследование с целью оценки технического состояния строительных конструкций;
- произведена фотосъемка объекта;
- изучена вся имеющаяся техническая документация по объекту;
- выполнены контрольные обмеры основных несущих конструкций объекта;
- проанализировано конструктивное исполнение объекта;

При обследовании зданий были учтены рекомендации нормативных документов [1, 4, 5, 7, 12, 13].

Изучение и анализ конструктивного исполнения зданий выполнено по результатам обследования и по предоставленной Заказчиком документации:

1. Копия технического паспорта на здание МБОУ СОШ № 19 г. Серов по ул. Красногвардейская, 11 г. Серов.

В отчете приводятся основные данные по объекту обследования, краткая характеристика обследованного участка и результаты натурного обследования. В Приложениях (1-6) даны чертежи, фотоматериалы, расчеты, испытания материалов, копии выписки свидетельства СРО.